

AUM SRL Buzău
J10/2522/1992



Pr. nr. 38/2018 Faza PT
CĂMIN STUDENȚESC P+3E BUZĂU
Str. Hangarului nr. 6, Buzău
județul Buzău

EA CAMPUS CORPORATION SRL BUZĂU

PROGRAM PRIVIND VERIFICAREA CĂLITAȚII

LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE

Nr crt	Lucrarea ce se controlează, se verifica sau se recepționează calitativ si pentru care se întocmesc documente scrise	Documentul scris care se încheie	Cine îl întocmește	Programat Numărul și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1	Predare-primire front de lucru	PV	B+E	
2	Realizarea fizica in totalitate a lucrărilor prevăzute in proiect	PVR	B+E	
3	Controlul respectării traseelor electrice si a modului de pozare in conformitate cu prevederile proiectului	PVLA	B+E+P	
4	Certificat de garanție pentru calitatea materialelor livrate	C	E	
5	Certificat de calitate pentru elementele de instalații livrate din bazele proprii	C	E	
6	Verificare echipamente si utilaje		B+E	
7	Controlul corespondentei caracteristicilor tehnice ale echipamentelor si materialelor montate fata de cele din proiect		B+E	
8	Controlul respectării poziției de montaj pentru echipamente si aparataj in conformitate cu prevederile proiectului		B+E	
9	Controlul executării corecte a legaturilor de împământare		B+E	
10	Controale curente in execuție	DS	B+P	
11	Masurarea rezistenței prizei de pamint	BI	B+E+P	
12	Controlul respectării prevedrilor din proiect privind execuția tablourilor electrice	BI	B+E+P	
13	Controlul funcționarii corecte a echipamentelor si aparatajului montat	PVR	B+E+P	
14	Recepție finala	PVR	B+E+P	

Legenda

PVLA proces verbal de lucrări ascunse

PVR proces verbal de recepție

PV proces verbal

C certificat

BI buletin de încercări

DS dispoziție de șantier

B beneficiar

E executant

P proiectant

ICS Insp. Stat Construcții

Nota: Executantul va convoca în scris părțile care participa la control

Nota: Documentele ce urmează să stea la baza atestării calitatii se precizează la data încheierii lucrărilor

Sef proiect
arh. Mares Aurelian



Proiectant specialitate
ing. Cojocaru Eduard

Beneficiar

